



Samples before test




Samples after test



Kraków, 19-07-18 08:39:17

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_1

Wykres HRR oraz THR




THR 600s: 1,26[ MJ]

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_1

Kraków, 19-07-18 08:39:17

Wykres HRRav(t)/(t-300) oraz SPRav(t)/(t-300)




SMOGRA: 0,00 [m2/s2]

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_1

Kraków, 19-07-18 08:39:17

Wykres SPR oraz TSP




— SPRav (t) [m2/s] — TSP [m2]

TSP 600s: 18,84 [m2]

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
Ul. Cementowa 8  
31-983 Kraków  
Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
Identyfikator: SBI\_19-07-18\_2

Kraków, 19-07-18 11:25:52

Wykres HRR oraz THR




— HRRav (t) [kw] — THR [MJ]

THR 600s: 1,03 [MJ]

Kraków, 19-07-18 11:25:52

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_2

Wykres HRRav(t)/(t-300) oraz SPRav(t)/(t-300)




SMOGRA: 0,00 [ m2/s2]

*[Handwritten signature]*

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_2

Kraków, 19-07-18 11:25:52


Wykres SPR oraz TSP



TSP 600s: 17,81[ m2]

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_3

Kraków, 19-07-18 12:41:53



— HRRav (t) [kw] — THR [MJ]


THR 600s: 0,54 [MJ]



Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_3

Kraków, 19-07-18 12:41:53

Wykres HRRav(t)/(t-300) oraz SPRav(t)/(t-300)




— FIGRA — SMOGRA

SMOGRA: 0,00 [ m2/s2]

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
 Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej  
 Ul. Cementowa 8  
 31-983 Kraków  
 Rejestr zdarzeń badania w komorze SBI  
 Identyfikator: SBI\_19-07-18\_3

Kraków, 19-07-18 12:41:53

Wykres SPR oraz TSP



— SPRav (t) [m2/s] — TSP [m2]

TSP 600s: 18,78 [m2]